

CALDEREIRO SOFRE DANO SÉRIO EM SEU OLHO COM LIXADEIRA

◆ RELATÓRIO DA INVESTIGAÇÃO







RELATO DA OCORRÊNCIA

**DIA:- 14/01/2003 - HORÁRIO 13:00 HS PM,
CALDEREIRO DE EMPRESA CIA FLUOR
DA AUSTRÁLIA INCOP. SOFREU GRAVE
ACIDENTE NO OLHO.**

**DESCRIÇÃO:- QUANDO SEU AJUDANTE
EXECUTAVA DESBASTAMENTO EM
PEÇA METÁLICA, DISCO PARTIU EM
PEDAÇOS, SENDO QUE UM DOS
PEDAÇOS ATINGIU SÉRIAMENTE SEU
OLHO ESQUERDO, TENDO PERDA
TOTAL.**



NESTE ACIDENTE PODE-SE NOTAR CLARAMENTE QUE O ACIDENTADO ESTAVA USANDO SUA MÁSCARA DE SOLDADOR COM CELERON, SENDO QUE AS LENTES SÃO FILTROS EM VIDROS TEMPERADOS PARA CALOR E LUMINOSIDADE, MAS NÃO IMPACTO.




LIÇÕES APRENDIDAS COM ESTA OCORRÊNCIA:-

*** VERIFIQUE ADEQUADAMENTE ÀS CONDIÇÕES DE SEU DISCO NA LIXADEIRA, ANTES DE EXECUTAR QUALQUER TRABALHO.**


*** NÃO FIQUE COM SEU ROSTO MUITO PRÓXIMO AO MATERIAL A SER DESBASTADO.**

*** QUANDO ESTIVER ESMERILHANDO OU CORTANDO PEÇAS, USE PROTETOR FACIAL E EMBAIXO DESTES; ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO**



LIÇÕES APRENDIDAS COM ESTA OCORRÊNCIA:-

- * **PROCURE HABITUAR-SE A USAR ESMERILHADEIRA COM ÂNGULO DE 15 A 20°, PERPENDICULAR AO MATERIAL QUE SERÁ DESBASTADO.**
- * **REALIZANDO ASSIM, UM DESGASTE UNIFORME DO SEU DISCO.**
- * **JAMAIS TRABALHE COM ESMERILHADEIRA EM QUE O DISCO POR INTEIRO ESTEJA INTEIRAMENTE SENDO USADO SOBRE PEÇA, FAZENDO ISSO VC O ENFRAQUECE. USE ASPENAS AS LATERAIS EXTERNAS DO DISCO**
- * **NOTANDO DESGASTE DO DISCO, SUBSTITUA POR OUTRO C/CAPACIDADE SUPERIOR A VELOCIDADE DE SUA MÁQUINA**



RECOMENDAÇÕES DA SEGURANÇA

- * SÓMENTE USE FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM TOMADAS DE 3 PINOS.**
- * VERIFIQUE ANTECIPADAMENTE CORRENTE ELÉTRICA DA MÁQUINA E TOMADA.**
- * NÃO USE CABOS DE EXTENÇÕES COM MUITAS EMENDAS.**
- * NÃO PERMITA QUE TOMADAS DE EXTENÇÕES ELÉTRICAS FIQUEM NO TEMPO, EVENTUALMENTE PODERÁ CHOVER E ACUMULAR-SE ÁGUA.**
- * CASO EXTENÇÃO ELÉTRICA PRECISE ATRAVESSAR RUA, COLOQUE MADEIRAS EM AMBOS OS LADOS DO CABO, PROTEGENDO ASSIM DOS PNEUS PASSAREM SOBRÊ OS MESMOS, USE TAMBÉM CONE SINLIZADORES.**
- * SÓ UTILIZE EQUIPAMENTOS SE VC REALMENTE ESTEJA AUTORIZADO E OBTIVER TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA TAL.**

RECOMENDAÇÕES DA SEGURANÇA



* **PROFISSIONAL ESMERILHADOR E AJUDANTES TAMBÉM DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM LUVAS, ÓCULOS, PROTETOR FACIAL, PROTETORES AURICULARES.**

* **JAMAIS UTILIZAR EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU COM EMISSÃO DE CHAMAS EM ÁREAS CLASSIFICADAS, SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITA DA SEGURANÇA DO TRABALHO.**

* **USE CABOS DE EXTENÇÕES ELÉTRICAS COM DEVIDO DIMENSIONAMENTO DA CORRENTE QUE VC IRÁ TRABALHAR, HAVENDO DÚVIDA - CONSULTE PROFISSIONAL DA ELÉTRICA.**

* **UTILIZAR SEMPRE ESMERILHADEIRA COM AS DUAS MÃOS, SENDO QUE UMA DELAS DEVERÁ ESTAR APOIADA SOBRE SUA MANÓPOLA.**

* **CASO ALGUM COLEGA VENHA CHAMÁ-LO, PARE ATIVIDADE E DÊ ATENÇÃO AO MESMO.**



RECOMENDAÇÕES DA SEGURANÇA

* MUITA ATENÇÃO AO TROCAR DISCO DA ESMERILHADEIRA.

EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE DISCO:-


1º) - AQUELE QUE TEM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE DESBASTAR PEÇA METÁLICA.


2º)- ESPECÍFICO PARA CORTES.



* COLOCAR DISCO ERRADO
TAMBÉM É UMA DAS CAUSAS
PRINCIPAIS DE ACIDENTES.

PORTANTO MUITA ATENÇÃO:- VEJA COM ANTECEDÊNCIA O TIPO DE TRABALHO QUE VC FARÁ. PARE - PENSE - RACÍOCINE - PRESTE ATENÇÃO JÁ AO APANHAR SUA ESMERILHADEIRA.









**Esmerilhadeira
está sem manópola**

**Nota-se que
disco está
extremamente
gasto. Passou
da hora de ser
descartado.**

TRABALHE SEMPRE COM
ESTE ÂNGULO








*** ECONOMIA DE DINHEIRO NESSES TIPOS DE MATERIAIS, (PODEM CUSTAR CARÍSSIMOS) POR ISSO COMPRE TANTO DISCO, QUANTO ESMERILHADEIRA, DE ÓTIMA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÃO CORRETA.**

*** SÓ ADQUIRA DISCOS COM SÊLOS DE CONFORMIDADE ABNT, INMETRO, NIOSH.**

*** DESCARTE PRODUTOS BARATOS QUE NÃO TÊM PROCEDÊNCIA NEM CERTIFICAÇÕES ESPECÍFICAS INTERNACIONAIS (ISO).**

*** NÃO IMPRIMA FORÇA EM DEMASIA**



FIM

Autor Nicolau Bello